

Protokół nr 43/2023 z dnia 16 stycznia 2023

Rada Miejska w Brzeszczach

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

KRM.0012.5.43.2023

Protokół nr 43/2023
posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
w dniu 16 stycznia 2023 roku

Wizytacja obiektów sportowych w gminie: Basen pod Platanem, Hala sportowa

Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 16 stycznia 2023 r. o godz. 16.00

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie komisji i radny Sławomir Drobny.

1. Wojciech Andrzejczak
2. Mirosław Boroń
3. Marek Gancarczyk
4. Izabela Miłkowska
5. Marcin Sikorski
6. Danuta Socha
7. Dawid Szczepański
8. Cecylia Ślusarczyk
9. Zofia Wójcik

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji Marcin Sikorski.

W posiedzeniu wzięło udział 9 członków komisji - kworum do podejmowania prawomocnych decyzji.

• Basen Pod Platanem

Informacji udzielał: kierownik basenu Marek Chowaniec

Basen po remoncie

Zakres inwestycji obejmował: remont dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku kąpielowego na membranę EPD w części dachów płaskich oraz miejscowych napraw w części dachu łupionowego, pokrytego blachą tytanowo- cynkową wraz z pracami towarzyszącymi (wymiana okuć blacharskich, wymiana świetlików, odgrzybianie i impregnacja drewnianych elementów konstrukcji dachu).

W ramach zadania wymieniane są wentylatory dachowe, które uzupełnią dotychczasową instalację wentylacyjną w obiekcie oraz zasilające je instalacja elektryczna, a także instalacja przeciwbłędzeniowa oraz odgromowa. Inwestycja obejmuje także wykonanie odwodnienia połąci dachowej poprzez wykonanie koryta zlewowego. Całość prac zakończy malowanie sufitu i ścian pomieszczenia głównej niecki basenu.

Koszt inwestycji to 1.414.500,00 złotych.

Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 1 milion złotych.

Inwestycję zrealizowała: firma Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „ELBUD”

Bogusław Loranc z Brzeszcz.

Pytania radnych:

Czy wszystkie prace obejmujące zakres remontu basenu zostały wykonane?

Jakie dalsze remonty należy wykonać?

Czy urządzenia basenowe spełniają swoje funkcje?

Kierownik basenu Marek Chowaniec wskazał:

- konieczność wykonania remontu dachu na hali basenowej,
- zakup nowej sauny parowej,
- wymiana oświetlenia w celu zmniejszenia kosztów za energię elektryczną
- zasadność wykonania instalacji fotowoltaicznej na basenie; vide basen w Woli, Jasło

• Hala Sportowa

Informacji udzielała: kierownik Hali Sportowej Beata Jagiełło w zakresie funkcjonowania obiektu oraz wykonania prac remontowych.

Kierownik obiektu wskazała konieczność wymiany istniejącego oświetlenia na energooszczędne.

Wniosek Komisji o wykonanie projektu modernizacji Hali Sportowej z wykorzystaniem posiadanego audytu.

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Zamknięcie posiedzenia

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie o godz. 18.00.

Przygotowała:
Barbara Pindel, Kancelaria Rady Miejskiej
Przygotowano przy pomocy program eSesja.pl

Protokół został przyjęty przez komisję w dniu 20 lutego 2023 r.

▼ METRYKA

Liczba odwiedzin:	1
Podmiot udostępniający informację:	Urząd Gminy w Brzeszczach
Osoba wprowadzająca informację:	Barbara Pindel
Osoba odpowiedzialna za informację:	Barbara Pindel
Czas wytworzenia:	2023-02-07 09:15:45
Czas publikacji:	2023-03-27 11:24:12
Data przeniesienia do archiwum:	Brak danych
Data realnego wytworzenia informacji:	2023-01-27